

平成 2 1 年 4 月 3 0 日

近隣の皆様

ふじみ衛生組合

土壌の調査結果とその対策について（お知らせ）

日頃、ごみ処理行政にご協力をいただき、ありがとうございます。

ふじみ衛生組合では、東側建屋の建設に伴う土壌汚染調査を実施し、概況調査において、砒素とベンゼンが確認されましたので、3月13日に説明会を開催しました。

この度、詳細調査結果が出ましたので、下記のとおり、お知らせするとともにその対策を講じてまいります。

なお、砒素とベンゼンの水質調査を行った結果、地下水への影響がないことを確認しています。また、北東側の六価クロムの土壌入替え工事については、完了しております。

ご心配をお掛けしますが、環境と安全には、徹底的に配慮してまいりますので、ご理解いただきますよう、お願いいたします

記

1 土壌詳細調査結果

(1) 検出された場所（裏面のとおり）

調布市深大寺東町七丁目50番地30 ふじみ衛生組合敷地内

(2) 汚染物質の種類及び検出箇所（下表のとおり）

東側建屋等建築に係る土壌汚染詳細調査結果				
調査箇所	調査項目	最大検出値 及び深さ	基準値	基準値との 比較
東 - 1	ベンゼン	0.87mg/L(2m)	0.01mg/L以下	87倍
東 - 2	ベンゼン	1.1mg/L(3m)	0.01mg/L以下	110倍
	砒素	0.016mg/L(0.05m)	0.01mg/L以下	1.6倍

2 今後の対策について

土壌溶出量基準 0.01mg/L 以下になる 6 m まで掘り下げ、汚染土壌の改良（土の入替えを南北 2 0 m × 東西 1 0 m × 深さ 6 m）工事を早期に実施します。

お問い合わせ先 担当：荻原・大木
〒182-0012 調布市深大寺東町7-50-30
TEL：042-490-5374 FAX：042-482-5491